

### RAPORT Z POSTĘPU ROBÓT DROGOWYCH S17

Stan na dzień 31.12.2019 (%)	sekcja I od km 27+900,00 do km 35+300,00		sekcja II od km 35+300,00 do km 40+915,000		pikietaż
	JP	JL	JP	JL	
27+900,00					wycinka drzew
28+750,00					odluzowanie
29+600,00					wykopy
30+125,00					naasy
30+650,00					wzmocnienie podłoża
31+875,00					warstwa mrozochronna
33+100,00					kolumny CMC
34+200,00					warstwa technologiczna
34+840,00					podbudowa - mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C8/J0
35+300,00					warstwa wyrównawcza
36+150,00					warstwa polizwawa
37+000,00					nawierzchnia z płyt betonowych C35/45
37+450,00					ścieki
37+900,00					bariery
38+600,00					ekrany akustyczne (fundamenty-panelle)
39+300,00					pobocza
40+100,00					humusowanie / obsiew skarp
40+900,00					ogrodzenia

  

sekcja I od km 27+900,00 do km 35+300,00		sekcja II od km 35+300,00 do km 40+915,000	
PP-1	km 29+850,00	WD-15	km 38+208,00
WS-5	km 30+143,82	WK-1	km 39+415,36
WD-12	km 32+526,00	WEG-2	km 40+236,00
WD-13	km 33+911,00		
WEG-1	km 34+632,00		
KP-3	km 35+857,00		

**obiekty mostowe**

